

ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงานที่เสนอให้ประเมิน

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานลำดับที่ 3

เรื่อง

แนวทางการปรับปรุงระบบรายงานน้ำ

ในพื้นที่คุณน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก จากการณีอุทกภัยปี พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก จากกรณีอุทกภัยปี พ.ศ. 2554

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสาขาเป็นลุ่มน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 157,925 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ประเทศไทย ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีลักษณะทางภาพที่แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ คือส่วนบนเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน มีสภาพเป็นภูเขาสลับกับที่ราบลุ่มน้ำ ประกอบด้วยแม่น้ำสาขาสำคัญ 4 สาขา คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ส่วนลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มท่วมถึง ประกอบด้วยแม่น้ำสาขาสำคัญ 4 สาขา คือ แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก มีลักษณะเป็นที่ลุ่มตอนล่างสุดของลุ่มน้ำ จึงเป็นทางผ่านของน้ำที่ไหลจากตอนบนทึ่งหมดก่อนออกสู่ทะเล โดยรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ ผ่านประตูระบายน้ำพระนารายณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งการปลูกสร้างที่พักอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมโดยไม่มีการวางแผนเมืองที่ชัดเจน ทำให้เป็นอุปสรรคกีดขวางการไหลของน้ำ มีผลให้พื้นที่มีศักยภาพการระบายน้ำลดลง ระบบชลประทานและระบบป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างมาเป็นเวลานานทำให้มีเกิดน้ำท่วมใหญ่ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ.2554 จึงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเศรษฐกิจจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน

ในการจัดทำแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก ได้นำผลการศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานในสนามจริง และเสนอแนะปรับปรุงแนวทางใหม่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกจากการศึกษา คือ การปรับปรุงสภาพลำน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกให้สามารถรองรับการผันน้ำจากคลองระพีพัฒน์ด้วยอัตรา 400 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งระบายน้ำออกไปทางแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย ซึ่งเดิมสามารถรองรับได้ไม่เกินกว่า 200 ลบ.ม./วินาที โดยแนวทางดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงชุดลอกคลอง และลำน้ำจำนวน 12 สาย ตลอดจนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารระบายน้ำ 18 แห่ง การปรับปรุง/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ 7 แห่งรวมทั้งการปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อรับรองการผันน้ำจากพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย


1) การก่อสร้าง/ปรับปรุงสำนักและคลองระบายน้ำ : ก่อสร้าง/ปรับปรุงสำนักและคลองระบายน้ำในพื้นที่ 12 สาย ความยาวรวม 278 กม. สำนักและคลองที่ปรับปรุง ได้แก่ คลองระพีพัฒน์ คลองระพีพัฒน์แยกใต้ คลอง 13 คลอง 14 คลองนครเนื่องเขต คลอง 33 คลองหกว่ายล่าง คลองประเวศบูรีรัมย์ คลองด่าน คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลอง 17 และแม่น้ำนอก

2) การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารระบายน้ำตามแนวคลอง : การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารระบายน้ำต่างๆ จำนวน 18 แห่ง ได้แก่ อาคารรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ ปต.พระมหาทินทร์ ปต.พระเอกาทศรัตน์ ปต.พระศรีเสาวภาค ปต.กลางคลองระพีพัฒน์ ปต.ปลายคลองระพีพัฒน์ (แทนปต.พระธรรมราชา) ทรบ.ปากคลอง 33 (รือถอน) ปต.คลอง 33 (ช่วงเหนือจุดตัดคลองลาดผักขาว) ปต.ปากคลอง 14 (ช่วงเหนือจุดตัดแม่น้ำนอก) ปต.คลอง 14 (ช่วงตัดแม่น้ำนอก) ปต.กลางคลอง 14 (แทนอาคารเดิม) ปต.คลอง 13 (ช่วงตัดคลองรังสิต) ปต.คลอง 13 (ช่วงตัดคลองหกว่ายล่าง) ปต.แม่น้ำนอก (ช่วงใต้จุดตัดคลอง 14) ปต.คลองบางปลากรด ปต.กลางคลอง 17 และปต.ปลายคลอง 17 (แทนอาคารเดิม) และ ปต.กลางคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (ก่อสร้างใหม่)

3) การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ : การก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ 7 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองบางปลากรด สถานีสูบน้ำเสาวภา ผ่องศรี สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ สถานีสูบน้ำบางนา ก สถานีสูบน้ำท่าไช่ สถานีสูบน้ำท่าถัว และสถานีสูบน้ำน้ำงทรงชัย

4) การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆ : การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งเป็นมาตรการเสริมที่จะป้องกันและบรรเทาหน้าท่วมบริเวณจุดที่จะสูบน้ำออกไปจากระบบบริเวณทางด้านแม่น้ำน่านครนายก และเพื่อเป็นมาตรการให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงปกติได้ดียิ่งขึ้น หรือไม่ก่อให้เกิดปัญหา/อุปสรรคต่อการจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามีอยู่เดิม ดังนั้นอาคารสิ่งก่อสร้างที่เสนอให้ก่อสร้าง/ปรับปรุงจะประกอบด้วย งานปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำน่านครนายกตั้งแต่ท้ายเขื่อนนายกจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อรองรับการผันน้ำจากแม่น้ำนอกและสถานีสูบน้ำต่างๆ งานก่อสร้างคลองผันน้ำเชื่อมโยงคลองบางหอย-แม่น้ำปราจีนบุรี พร้อมอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและ ปต.ปลายคลองตามแนวคันกันน้ำฝั่งขวาของแม่น้ำน่านครนายก

โดยประมาณน้ำที่ระบายน้ำตามผลการศึกษาและแผนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ



รูปที่ 1 แสดงปริมาณน้ำที่ระบายน้ำตามผลการศึกษา และแผนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ตารางที่ 1 สรุปค่าลงทุนก่อสร้าง/ปรับปรุง และแผนดำเนินตามผลการศึกษาโครงการการปรับปรุงสภาพลำน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก เพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย

| ลำดับ ที่ | รายการ | งบประมาณ ค่าลงทุนต่อครัวเรือน (ล้านบาท) | วงเงินประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | ที่ 4 | ที่ 5 | |
| 1 | งานท่อรั่วน้ำรั่วที่รู้จักกันและภาคตะวันออก | | | | | | | |
| 1.1 | ปรับปรุงลดระดับพื้นที่ดิน | 955.66 | | | | | 477.83 | 477.83 |
| 1.2 | ปรับปรุงลดระดับพื้นที่ดินแม่น้ำ | 74.86 | | 74.86 | | | | |
| 1.3 | ปรับปรุงลดระดับของช่องคลอง 13 และช่อง 14 (พื้นที่ดิน) | 276.49 | | 144.10 | 132.39 | | | |
| 1.4 | ปรับปรุงลดระดับของช่องคลอง 13 และช่อง 14 (พื้นที่ดิน) และก่อองหกทางเดินร่อง | 267.36 | | 154.00 | 113.36 | | | |
| 1.5 | ปรับปรุงลดระดับ | 1,397.29 | 10.11 | 693.59 | 693.59 | | | |
| 1.6 | ปรับปรุงลดระดับของช่องคลอง 17 | 1,612.95 | 289.02 | 661.96 | 661.97 | | | |
| 1.7 | ปรับปรุงลดระดับ 17 | 191.33 | | 13.11 | 58.22 | | | |
| 1.8 | ปรับปรุงลดระดับ 33 - แม่น้ำนอก (พื้นที่ดิน) | 343.84 | | | 134.93 | 104.46 | 104.45 | |
| รวมทั้งหมด | | 5,119.78 | 299.13 | 1,786.76 | 1,869.32 | 582.29 | 582.28 | |
| 2 | งานท่อรั่วน้ำรั่วที่รู้จักกันและภาคตะวันออก | | | | | | | |
| 2.1 | เพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำเข้าด้วยระบบพื้นที่ดิน | 21.94 | | | 21.94 | | | |
| 2.2 | ปลด. พระษะาทาร ปลด. พระษะาทารากา และ ปลด. พระษะานทร์ (ต่อกรีว่าให้แต่เดือนของการเติม) | 435.60 | | | | 222.22 | 213.38 | |
| 2.3 | ก่อสร้าง ปลด. ก่อต่อระบบที่ดิน และ ปลด. ปลด. ก่อต่อระบบที่ดิน (แทน ปลด. พะ. พะ. ธรรมราษฎร) | 184.75 | | | | 92.65 | 92.10 | |
| 2.4 | ปลด. ก่อต่อ 13 (ร่วงตัดก่อรองสิ่งและร่วงตัดก่อรองทางเดินร่อง ชั้นวน 2 เท่าน) | 85.08 | | 85.08 | | | | |
| 2.5 | ปลด. ก่อต่อ 14 (ร่วงตัดก่อรองสิ่งและร่วงตัดก่อรองทางเดินร่อง ชั้นวน 3 เท่าน) | 109.36 | | 38.69 | 70.67 | | | |
| 2.6 | รื้อถอน หầmน้ำช่อง 33 และก่อสร้างร่อง (แทนช่อง 33 (ปลด. ก่อต่อ 33 และจะดำเนินการขึ้นก่อต่อช่วง)) | 18.11 | | | | 18.11 | | |
| 2.7 | ปรับปรุงปลด. ก่อต่อห้องปูน (เพิ่มจาก 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น) | 40.67 | | | | 40.67 | | |
| 2.8 | ก่อสร้าง ปลด. ผ่านน้ำ (ร่วงตัดก่อต่อ 14) | 74.11 | | | | 74.11 | | |
| 2.9 | ปรับปรุง ปลด. ก่อต่อห้องปูนและปลด. ก่อต่อ 17 (แทนช่อง 33 และจะดำเนินการต่อไป) | 119.10 | | 59.00 | 60.10 | | | |
| 2.10 | ก่อสร้าง ปลด. ก่อต่อห้องปูนและปลด. ก่อต่อ 17 | 77.00 | | | 77.00 | | | |
| รวมทั้งหมด | | 1,165.72 | 182.77 | 229.71 | 447.76 | 305.48 | | |
| 3 | งานท่อรั่วน้ำรั่วที่รู้จักกันและภาคตะวันออก | | | | | | | |
| 3.1 | ก่อต่อรั่วน้ำที่ดินที่ดินชั้นวน 2 (ปลด. ผ่านน้ำ 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น) | 161.59 | | | | 161.59 | | |
| 3.2 | ปรับปรุงลดระดับน้ำที่ดินที่ดินชั้นวน 2 (ปลด. ผ่านน้ำ 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น) | 194.01 | | | 46.26 | 147.75 | | |
| 3.3 | ปรับปรุงลดระดับน้ำที่ดินที่ดินชั้นวน 2 (ปลด. ผ่านน้ำ 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น) | 180.69 | 62.55 | 118.14 | | | | |
| 3.4 | ปรับปรุงลดระดับน้ำที่ดินที่ดินชั้นวน 2 (ปลด. ผ่านน้ำ 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น) | 54.87 | | | | 54.87 | | |
| รวมทั้งหมด | | 591.16 | 62.55 | 118.14 | 46.26 | 364.21 | | |
| 4 | งานท่อรั่วน้ำรั่วที่รู้จักกันและภาคตะวันออก | | | | | | | |
| 4.1 | ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ดินชั้นวน 2 (ปลด. ผ่านน้ำ 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น) | 152.81 | | 152.81 | | | | |
| 4.2 | ก่อสร้างก่อต่อห้องปูนชั้นวน 2 (ร่องน้ำที่ดินที่ดินชั้นวน 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น) | 125.25 | | | 125.25 | | | |
| 4.3 | ก่อสร้าง ปลด. และสถาบันที่ดินที่ดินชั้นวน 2 (ร่องน้ำที่ดินที่ดินชั้นวน 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น) | 86.30 | | | | 86.30 | | |
| รวมทั้งหมด | | 364.36 | | 152.81 | 125.25 | 86.30 | | |
| รวมทั้งหมด | | 7,241.02 | 361.68 | 2,240.48 | 2,270.54 | 1,480.56 | 887.76 | |

ข้อเสนอแนะ

1) จากการดำเนินงานและตรวจสอบบิเคราะห์ในสนา� พบร่างการระบายน้ำจากคลอง 13 ผ่านคลอง 33 ลงสู่แม่น้ำน่านอกในปริมาณ 200 และ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามลำดับ ทำได้ยาก เนื่องจากพื้นที่บริเวณจังหวัดครนายกบริเวณดังกล่าวจะประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำ หลักเป็นประจำทุกปี และลักษณะพื้นที่มีระดับสูง มีรายภูมิรับผลกระทบหลายครั้งเรื่อง ดังนั้น เห็นควรลดปริมาณการระบายน้ำที่จะระบายน้ำผ่านคลอง 33 ลงสู่แม่น้ำน่านออกลงเหลือ 100 และ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามลำดับ

2) เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงคันคลองระพีพัฒน์แยกตาก คลองเชียงรากน้อย และเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ จากเดิม 36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 102 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงเห็นควรเพิ่มปริมาณน้ำลงคลองระพีพัฒน์แยกตาก ระบายน้ำลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และสูบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ โดยกำหนดปริมาณน้ำที่ระบายน้ำลงคลองระพีพัฒน์แยกตากอยู่ในเกณฑ์ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อทดแทนปริมาณน้ำที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำครนายก


3) จากการพิจารณาศักยภาพคลอง และอาคารชลประทานในปัจจุบัน เห็นควรให้ปรับแผนการระบายน้ำ และแผนงานปรับปรุงคลองและอาคารชลประทาน ดังแสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 2 ตามลำดับ

4) เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกครอบคลุมพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ถึง 7 โครงการ และครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัด ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำและระบายน้ำทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการและประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่จะต้องมีความเข้าใจในระบบการจัดการน้ำ และร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวิกฤตทั้งอุทกภัยและสภาวะการมีปริมาณน้ำน้อย จึงเสนอให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการไปทำความเข้าใจให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในแผนดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

5) จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการบริหารจัดการน้ำท่วม และการระบายน้ำทั้งในบริเวณพื้นที่โดยรอบสนาમบินสุวรรณภูมิ และพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก ทั้งหมด ตลอดจนพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีผู้แทนมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กรมชลประทาน สำนักงานระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดจนผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่หรือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำต่าง ๆ

6) ในขณะเกิดน้ำท่วมค่อนข้างวิกฤต จะต้องมีการประสานงานในการแก้ไขของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน บริเวณที่คาดว่าจะเกิดความเสียหายหรือบริเวณแก้มลิงที่จะใช้ชະลอนน้ำท่วม จะต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้า โดยผ่านทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสื่อต่างๆ และเตรียมการในการกู้ภัย และพื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

7) เมื่อมีการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ จะต้องมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตควบคู่กันไป เนื่องจากในอดีตบริเวณที่ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่รองรับน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาพื้นที่จึงควรกำหนดให้มีสะพานน้ำในบริเวณพื้นที่ต่ำควบคู่กันไป เพื่อรองรับน้ำส่วนเกินก่อนระบายน้ำออกด้วยโครงข่ายคลองธรรมชาติและระบบป้องกันน้ำท่วมที่จะก่อสร้างและปรับปรุงขึ้นใหม่ การสำรองพื้นที่บางส่วนซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำไว้ให้เป็นสะพานน้ำหรือแก้มลิงธรรมชาติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันน้ำท่วมได้ และสามารถนำน้ำจากสะพานน้ำมาใช้ประโยชน์ได้



รูปที่ 2 แผนที่แสดงแผนการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่เสนอแนะให้ปรับปรุง

ตารางที่ 2 สรุปค่าลงทุนก่อสร้าง/ปรับปรุง และแผนดำเนินโครงการการปรับปรุงสภาพลำน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก เพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน ก่อสร้าง (ล้านบาท) | วิจัย/งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------|
| | | | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562- ปีไป | |
| 1 | งานต่อตัวรั่วน้ำรั่วซึ่งมีขนาดกว้างกว่า 10 cm. | | | | | | | |
| 1.1 | ปรับปรุงคลองระบายน้ำที่ลึก (จาก 210 cms. เป็น 400 cms.) | 1,430 | | | | 430 | 1000 | Tender Design |
| 1.2 | ปรับปรุงคลองระบายน้ำที่ลึก (จาก 85 cms. เป็น 100 cms.) | 60 | | | | | 60 | ไม่มีแบบ |
| 1.3 | ปรับปรุงคลองระบายน้ำที่ลึกและกว้าง (จาก 130 cms. เป็น 300,200 cms.) | 2,200 | | | 440 | 880 | 880 | Tender Design ห้องประชุม Q=400 เป็น 300 |
| 1.4 | ปรับปรุงคลอง 13 (จาก 55 cms. เป็น 108 cms.) | 215 | | 80 | 135 | | | Tender Design |
| 1.5 | ปรับปรุงคลอง 14 และ 15 (จาก 80 cms. เป็น 107 cms.) | 2,420 | 450 | 970 | 970 | | | Tender Design |
| 1.6 | ปรับปรุงคลองด้าน (จาก 90 cms. เป็น 120 cms.) | 2,100 | 420 | 840 | 840 | | | Tender Design |
| 1.7 | ปรับปรุงคลอง 14 และ 16 (จาก 25 cms. เป็น 57,47 cms.) | 200 | 70 | 130 | | | | Tender Design ห้อง 16 ห้อง 14 |
| 1.8 | ปรับปรุงคลองทางการเกษตรด้าน (จาก 15 cms. เป็น 42-105 cms.) | 250 | 100 | 150 | | | | Tender Design |
| 1.9 | ปรับปรุงคลอง 17 (จาก 35 cms. เป็น 71 cms.) | 290 | 120 | 170 | | | | Tender Design |
| 1.10 | ปรับปรุงคลองชั้นดิน 13 - คลอง 16 | 120 | | | | 40 | 80 | ไม่มีแบบ |
| 1.11 | ปรับปรุงคลอง 33 - แม่น้ำนก (จาก 10 cms. เป็น 100 cms.) | 340 | | | | 135 | 205 | Tender Design ห้องประชุม Q=200 เป็น 100 |
| 1.12 | ปรับปรุงคลอง 14 ผ่อนแยก (จาก 40 cms. เป็น 70 cms.) | 150 | | | | 50 | 100 | ไม่มีแบบ |
| รวมทั้งหมด | | 9,775 | 1,190 | 2,340 | 2,385 | 1,535 | 2,325 | |
| 2 | งานต่อตัวรั่วน้ำรั่วซึ่งมีขนาดกว้างกว่า 10 cm. | | | | | | | |
| 2.1 | ตื้นประดิษฐ์ก่อการรั่วน้ำที่ลึกและกว้าง | 60 | | 60 | | | | Tender Design |
| 2.2 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำด้าน (ต่อตัวรั่วให้เหลือขนาดตามเดิม) | 170 | | | 70 | 100 | | Tender Design |
| 2.3 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ต่อกัน (ต่อตัวรั่วให้เหลือขนาดตามเดิม) | 170 | | | 70 | 100 | | Tender Design |
| 2.4 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำด้าน (ต่อตัวรั่วให้เหลือขนาดตามเดิม) | 320 | | | | 120 | 200 | Tender Design |
| 2.5 | ปรับปรุงปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก (จาก 85 cms. เป็น 100 cms.) | 40 | | | | | 40 | ไม่มีแบบ |
| 2.6 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึกและกว้าง | 140 | 65 | 75 | | | | Tender Design |
| 2.7 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก (แทน ปล่อง พร้อมรูระบายอากาศ) | 140 | 65 | 75 | | | | Tender Design |
| 2.8 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 13 (ซึ่งได้ก่อต่อตัวรั่ว) | 70 | 35 | 35 | | | | Tender Design |
| 2.9 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 13 (ซึ่งได้ก่อต่อตัวรั่ว) | 60 | 30 | 30 | | | | Tender Design ห้องประชุมแบบ ห้อง 17 |
| 2.10 | รื้อถอนท่อระบายน้ำท่อคอนกรีต 33 และก่อตัวรั่ว ปล่อง 133 และก่อหาน้ำเข้มคลองชาติช่วง | 30 | | 30 | | | | Tender Design |
| 2.11 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำท่อคอนกรีต 12-6.00 m. | 50 | | | 50 | | | ไม่มีแบบ |
| 2.12 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 14 (บริเวณก่อต่อตัวรั่ว) | 50 | | | | 50 | | Tender Design |
| 2.13 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 14 (ซึ่งหนาเนื้อหักดิบและมีน้ำออก) | 50 | | | | | 50 | Tender Design |
| 2.14 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 14 (ซึ่งหักดิบและมีน้ำออก) | 35 | | | | | 35 | Tender Design |
| 2.15 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก (ซึ่งได้หักดิบ 14) | 110 | | | | 110 | | Tender Design |
| 2.16 | ปรับปรุงปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก (เดิม 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น) | 60 | | | 60 | | | Tender Design |
| 2.17 | ปรับปรุงปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก (เดิม 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น) | 90 | | 35 | 55 | | | Tender Design |
| 2.18 | ปรับปรุงปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก (เดิม 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น) | 90 | | 35 | 55 | | | Tender Design |
| *2.19 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 9 เมตร | 395 | 230 | 165 | | | | Detail Design |
| 2.20 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 14 ถูกตัด 15 ถูกตัด 16 ถูกตัด 17 ถูกตัด และปะต่อห้องชุด ชั้นรวม 3 เมตร | 135 | 55 | 80 | | | | ห้องชุด 16 ปล่อง |
| 2.21 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 14 ถูกตัด 15 ถูกตัด 16 ถูกตัด 17 ถูกตัด และปะต่อห้องชุด ชั้นรวม 5 เมตร | 200 | | 60 | 140 | | | ไม่มีแบบ |
| 2.22 | ปรับปรุงขนาดท่อระบายน้ำที่ลึก 14 ถูกตัด 15 ถูกตัด 16 ถูกตัด 17 ถูกตัด และปะต่อห้องชุด ชั้นรวม 5 เมตร | 200 | | | | 100 | 100 | Tender Design |
| รวมทั้งหมด | | 2,665 | 480 | 680 | 500 | 580 | 425 | |

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปค่าลงทุนก่อสร้าง/ปรับปรุง และแผนดำเนินโครงการการปรับปรุงสภาพลำน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก เพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง และอ่าวไทย

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (ด้านขวา) | ปีงบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|-------|-------|----------------|-----------------|
| | | | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562- ต่อไป | |
| 3 | งานต่อตัวน้ำรั้วน้ำปูนซึ่งมีความกว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร | | | | | | | |
| 3.1 | ปรับปรุงพื้นที่ฐานหินทรายธรรมชาติ (จาก 33 cms เป็น 42 cms) | 145 | | | 60 | 85 | | Tender Design |
| 3.2 | งานน้ำทรายหินทรายพิเศษ 3 (จาก 60 cms เป็น 180 cms) | 660 | 300 | 360 | | | | Detail Design |
| | รวมทั้งหมด | 805 | 300 | 360 | 60 | 85 | | |
| 4 | งานต่อตัวน้ำรั้วน้ำปูนซึ่งมีความกว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร | | | | | | | |
| 4.1 | ปรับปรุงรั้วเดินทาง | 385 | | | | 135 | 250 | ไม่มีแบบ |
| 4.2 | ปรับปรุงหินทรายธรรมชาติ ช่วงดอง 14 - คลองบางปะกง | 10 | | | | 10 | | ไม่มีแบบ |
| 4.3 | ปรับปรุงหินทรายธรรมชาติ | 20 | | | | | 20 | ไม่มีแบบ |
| 4.4 | ปรับปรุงรั้วเดินทางหินทรายเดินได้ 2-6.00 m. | 60 | | 60 | | | | ไม่มีแบบ |
| 4.5 | ปรับปรุงรั้วเดินทางหินทรายเดินได้ 4-6.00 m. | 80 | | | 30 | 50 | | ไม่มีแบบ |
| 4.6 | ปรับปรุงรั้วเดินทางหินทรายดอง 32 1-6.00 m. | 30 | | | | 30 | | ไม่มีแบบ |
| 4.7 | ปรับปรุงรั้วเดินทางหินทรายเดินได้ 1-6.00 m. | 30 | | | | | 30 | ไม่มีแบบ |
| 4.8 | ปรับปรุงรั้วเดินทางหินทรายดอง 19, คลอง 20 หรือกันน้ำโขน | 20 | 20 | | | | | สำรองเพื่อขอแบบ |
| 4.9 | ปรับปรุงพื้นที่ฐานหินทรายธรรมชาติ ขนาด 26 กม. | 180 | 60 | 120 | | | | สำรองเพื่อขอแบบ |
| 4.10 | ปรับปรุงพื้นที่ฐานหินทรายธรรมชาติ ขนาด 15 กม. | 80 | | | 30 | 50 | | ไม่มีแบบ |
| 4.11 | ปรับปรุงพื้นที่ฐานหินทรายธรรมชาติ ขนาด 0+000 มีจุด 12+500 | 100 | | | | 40 | 60 | ไม่มีแบบ |
| 4.12 | ปรับปรุงหินทรายธรรมชาติ ขนาด 0+000 ถึง 12+500 | 1,500 | | | 300 | 600 | 600 | ไม่มีแบบ |
| | รวมทั้งหมด | 2,495 | 80 | 180 | 360 | 915 | 960 | |
| | รวมทั้งหมด | 15,740 | 2,050 | 3,560 | 3,305 | 3,115 | 3,710 | |