



คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๒

ที่ ข ๑๑/ ๓๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงาน
อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม.

ตามที่ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันอ้าย วิศวกรรม ดำเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง ตามสัญญาเลขที่ สขป.๒/กจ.๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งห้างได้ส่งมอบงาน
ทั้งสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องภายใน
กำหนด ๒ ปี

บัดนี้ ใกล้ครบกำหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนคืนหลักประกันสัญญา
ประกอบด้วย

๑. นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๒. นายศราวุธ เยินยุบ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นายอาทิตย์ อุ่มอ่อนศรี ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพิริญา ร่มป่าตัน)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒