



E สบอ 05/188/2566

สำนักงานชลประทานที่ 2

รับที่ 2616

วันที่ 27 มี.ค. 2566

เวลา 14.17 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๑๑

ที่ สบอ ๒๖๑๙/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๑/1๗๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในที่อับอากาศระหว่างหน่วยงาน

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗

ตามหนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กผผ.ส๗๑๓๐๔/๒๓๐๑๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ กษ ๐๓๒๘/๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน และฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในที่อับอากาศระหว่างหน่วยงาน นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน ขอเรียนเชิญ ผช.ชป. ๑ - ๑๗ และผู้ติดตามหน่วยงานละ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในที่อับอากาศระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช้งบประมาณจากต้นสังกัด) โดยมีกำหนดการตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม กลับมายังส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ภายในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้นายธนกร คงสุขเจริญ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๗๕๔ ๐๐๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

เรียน ผจบ.ชป.๒

เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)

ผส.ชป.๒

27 มี.ค. 2566

(นางพิรญา ร่มป่าตัน)

ผบช.ชป.๒

กำหนดการ
กิจกรรมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในที่อับอากาศระหว่างหน่วยงาน
ณ เชื้อนครินทร์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 24 - 26 เมษายน 2566

เวลา	กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566	
08.00 - 16.00 น.	เดินทางจาก กฟผ. ถึง เชื้อนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เดินทางจาก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึง เชื้อนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566	
07.30 - 08.30 น.	รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
09.00 - 12.00 น.	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ โดย น.ส.แพรวเพชร เพ็ชรปั้นแก้ว 596861 วท.6 หวผย-ธ. กผงย-ธ. อบย.
12.00 - 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.30 - 16.00 น.	Work permit การขอเข้าทำงานที่อับอากาศ โดย วิทยากร เชื้อนครินทร์
18.00 - 22.00 น.	รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566	
07.30 - 08.30 น.	รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
09.00 - 10.00 น.	เยี่ยมชมการใช้เครื่องวัดแก๊ส (Gas detector)
10.00 - 12.00 น.	เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
12.00 - 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 - 16.00 น.	ประชุม ปช.ชป. 1-17
16.00 น.	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

ผู้ประสานงาน : นายคมกริช สุขศิริมงคล โทร. 08-1889-1915

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในที่อับอากาศระหว่างหน่วยงาน
วันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

.....

ชื่อ - นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

สำนัก.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ได้

ไม่ได้ เนื่องจาก.....

โดยมอบหมายให้ผู้แทนดังต่อไปนี้เป็นผู้แทน

ชื่อ - นามสกุล.....

ตำแหน่ง..... โทรศัพท์.....

(ผู้ติดตาม)

ชื่อ - นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

สำนัก.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

มอบหมายให้ นายธนกร คงสุขเจริญ เป็นผู้ประสานงานในการประชุม โทร. ๐๘ ๗๗๕๕ ๐๐๑๓